

令和6年度六ヶ所村立小中学校通学路対策箇所一覧表
(泊小学校・泊中学校学区)

点検日: 令和6年10月3日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険箇所の詳細	対策内容(案)	事業主体
①	国道338号	歩道にある側溝のふたが割れている(7か所) 足がはまり、けがの恐れがある。	側溝のふたの交換、取り付けを行う。 →令和7年度実施予定	県道路管理者

令和6年度六ヶ所村立小中学校通学路対策箇所一覧表

(尾駈小学校・第一中学校学区)

点検日: 令和6年10月3日


地図上の番号	危険箇所の位置	危険箇所の詳細	対策内容(案)	事業主体
①	尾駈北5号線と野附3号線の交差点	横断する児童が多い。 横断歩道と一時停止の標識の設置を希望する。	横断歩道の設置検討のため、交通量調査を実施する。 継続して通学指導を行う。	警察、学校
②	尾駈北5号線と野附3号線の交差点	横断待ちをする児童が多い。 パイプガードの設置を希望する。	現在、設置されているボラードの修繕を行う。 継続して通学指導を行う。	建設課、学校
③	東邦テック付近交差点	歩道に穴があいており、危険である。	該当箇所の補修工事で対策済み。	県道路管理者

令和6年度六ヶ所村立小中学校通学路対策箇所一覧表

(千歳平小学校学区)

点検日: 令和6年10月3日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険箇所の詳細	対策内容(案)	事業主体
①	村道千歳平2号幹線 千歳平地区公民館付近交差点	児童が公園の脇道から飛び出してくることがあり危険。朝・夕は交通量が多く、歩行時危険。	継続して通学指導を行う。	学校
②	村道千歳平3号線交差点	見通しが悪く、歩行時危険。	継続して通学指導を行う。	学校




○ … 危険箇所の位置

→ … 写真撮影方向



○ … 危険箇所の位置

→ … 写真撮影方向



○ … 危険箇所の位置

→ … 写真撮影方向