

令和5年度六ヶ所村立小中学校通学路対策箇所一覧表
(泊小学校・泊中学校学区)

点検日: 令和5年9月12日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険箇所の詳細	対策内容(案)	事業主体
①	国道338号 ローソン付近	スピードを出す車が多い。歩道がないため、歩行時危険。	令和6年度以降の外側線設置を検討する。 歩道内の雑草繁茂状況を確認のうえ、必要に応じて草刈りを行う。	県道路管理者

令和5年度六ヶ所村立小中学校通学路対策箇所一覧表

(尾駁小学校・第一中学校学区)

点検日: 令和5年9月12日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険箇所の詳細	対策内容(案)	事業主体
①	レイクタウン北地区 村道尾駁北2号線と尾駁北5号線の交差点	通学児童増。 横断歩道・一時停止標識の設置希望。 ※令和5年8月交通事故発生	横断歩道設置を検討するうえで、利用人数を調査する。 継続して通学指導を行う。	警察 学校
②	レイクタウン北地区 レイクタウン寮9番館付近交差点	交通量が多い。 北側・東側にも横断歩道設置希望。	北側に横断歩道設置を検討するうえで、利用人数を調査する。 継続して通学指導を行う。	警察 学校
③	縦貫タクシー付近交差点	スピードを出す車が多く横断時危険。 信号機設置希望。	取締り(速度、横断歩道一時停止)を実施する。 建設課にて視距改良工事を行った。	警察 建設課
④	村道尾駁家ノ前1号線 光明寺付近	スピードを出す車が多く歩行時危険。 横断歩道設置希望。	パトロールを継続して行う。 注意看板を設置する。	警察 学務課
⑤	国道338号 松尾産業付近	歩道が狭く交通量も多いため歩行時危険。 白線が消えかけている。	令和6年度以降の外側線設置を検討する。 舗装補修工事の予定があれば、併せて外側線の引き直しを行う。	県道路管理者
⑥	国道338号 老部川から猿子沢住宅間	歩道が狭く交通量も多いため歩行時危険。 白線が消えている。	令和5年度の舗装補修工事で対策済み。	県道路管理者
⑦	室ノ久保川 室ノ久保橋付近	注意喚起の看板がなく、転落の危険性あり。	注意看板を設置する。	学務課



令和5年度六ヶ所村立小中学校通学路対策箇所一覧表

(千歳平小学校学区)


点検日:令和5年9月12日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険箇所の詳細	対策内容(案)	事業主体
①	村道千歳平2号幹線 千歳平地区公民館付近交差点	児童が公園の脇道から飛び出してくることがあり危険。朝・夕は交通量が多く、歩行時危険。	通学指導及び自転車の乗り方指導を継続して行う。	学校
②	村道千歳平3号線交差点	見通しが悪く、歩行時危険。	カーブミラー自体の経年劣化も見られるため、令和5年度中に修繕及び角度の調整を実施する。	総務課

通学路点検箇所図(泊小・泊中学区)




馬門川観光公園




馬門川

大字泊
字川原



六ヶ所村
北部浄化センター



通学路点検箇所図(尾駈小・第一中学区1)



①村道尾駈北2号線と尾駈北5号線の交差点



②レイクタウン寮9番館付近交差点



大字尾駈
字野

尾駈レイクタウン北2号公園

大字尾駈
字野附

船山

田中

カバ

池田

小野寺

大坪

橋本

代

北

神

清水

野

村立尾駈小学校

佐藤

吉本

J CAL尾駈寮

ハブスハウス

ANOVAハウス

シャーマン

シャーマン

六迎館

レイクタウン寮
9番館

国際教育センター
六ヶ所
スクール
インターナショナル

環境分析棟

株関電工

シャーマン
グランドサービス


A

B

シャーマン
グランドサービス

環境分析棟

通学路点検箇所図(尾駁小・第一中学区2)



③縦貫タクシー付近交差点




⑤国道338号 松尾産業付近




④村道尾駁家ノ前1号線 光明寺付近




通学路点検箇所図(尾駮小・第一中学区4)




⑦室ノ久保川 室ノ久保橋付近



縮尺 1 : 2500



通学路点検箇所図(千歳平小学区)



①村道千歳平2号幹線
千歳平地区公民館付近交差点



②村道千歳平3号線交差点

