

令和4年度六ヶ所村立小中学校通学路対策状況一覧表
(泊小学校・泊中学校学区)

点検日：令和4年11月30日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険である理由	対策内容(案)	対策状況	事業主体
①	国道338号と泊中央線の交差点	国道338号と村道泊中央線と細い脇道があり四方向の交差点になっている。バイパスに出る車やバイパスから入ってくる車がスピードを出しているので危険を感じる。	看板を設置し、注意喚起をする。 村道：「学童横断注意」 国道：「スピード落とせ」	学務課：令和6年度以降看板設置予定 総務課：令和6年度以降注意喚起ののぼり旗設置予定	村道：学務課 国道：総務課

令和4年度六ヶ所村立小中学校通学路対策状況一覧表
 (尾駮小学校・第一中学校学区)

点検日：令和4年11月30日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険である理由	対策内容(案)	対策状況	事業主体
①	尾駮北2号線のT字路	T字路で見通し悪い。飛び出す車有り。ミラーの設置希望。	カーブミラーの設置を要望する。	カーブミラーの設置について検討する。	総務課
②	野附3号線	積雪時見通し悪い。横断歩道の設置希望。	交通量調査等を行った結果、㊦については、令和5年度中に横断歩道の設置予定だが、㊧については、横断歩道の設置が難しいため、通学指導にて対応。	通学指導実施済み。	㊦：警察 ㊧：学校
③	国道338号	交通量多いが、歩道が狭く危険。カーブで見通し悪い。	通学指導にて対応する。	通学指導実施済み。	学校

令和4年度六ヶ所村立小中学校通学路対策状況一覧表
(千歳平小学校・第二中学校学区)

点検日：令和4年11月30日


地図上の番号	危険箇所の位置	危険である理由	対策内容(案)	対策状況	事業主体
①	千歳平4号線交差点	一時停止の標識が無い。	道路優先を明確にすることができないため、一時停止の標識を設置することは難しい。カラー舗装等で対応を検討する。	千歳平地区は交差点間が多く、カラー舗装等の対応については、道路の交通状況等を踏まえ、さらに検討が必要であることから、公園付近の交差点については注意看板等を設置する。	建設課

令和4年度六ヶ所村立小中学校通学路対策状況一覧表
(南小学校・第二中学校学区)


点検日：令和4年11月30日

地図上の番号	危険箇所の位置	危険である理由	対策内容(案)	対策状況	事業主体
①	倉内中央線	下りながら左にカーブであり、見通しが悪い。	土地の所有者に確認をとり、木の伐採が可能かを確認する。	令和6年度に枝払いを実施する。	学務課

通学路要対策箇所図(泊小・泊中学区)



① 国道338号と村道泊中央線と細い脇道があり四方向の交差点になっている。バイパスに出る車やバイパスから入ってくる車がスピードを出しているのが危険を感じる。



通学路要対策箇所図(尾駁小・第一中学区)



① T字路で見通し悪い。飛び出す車あり。ミラー設置希望。



③ 交通量多い。歩道が狭く危険。カーブで見通し悪い。



② 積雪時見通し悪い。横断歩道の設置希望。



六ヶ所村役場



通学路要対策箇所図(千歳平小・第二中学区①)



① 一時停止の標識が無い



